

# SIKKERHEDSGENNEMGANG AF LEGEPLADSER – Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret af 1998

| KONTROL PUNKT               |                                                                                   | STAND    |                                                                                          | BEMÆRKNINGER                                                                                | REPARATION |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                             |                                                                                   | Godkendt | Ikke godkendt                                                                            |                                                                                             | Rekvireret | Godkendt    |
| STOR LEGEPLADS              | Mål, 2 stk.<br>Stabilitet, net, løse dele                                         | X        |                                                                                          |                                                                                             |            |             |
|                             | Gynger<br>Beslag, gynger og træværk, samt faldunderlag                            |          | X                                                                                        | Fejl på den ene gyng. Beslag og beskytter i stykker.                                        | X<br>LR    | X 7/8<br>JF |
|                             | Vippedyr<br>Fjeder og træværk, samt beslag og bolte                               | X        |                                                                                          |                                                                                             |            |             |
|                             | Ruchebane<br>Underlag, tjek for klemningsfare samt evt. op rifter og faldunderlag | X        |                                                                                          |                                                                                             |            |             |
|                             | Trappe                                                                            |          | X                                                                                        | Råd flere steder.<br>Ingen sikkerhedsmæssig.                                                |            |             |
|                             | Klatrenet<br>Beslag, net og træværk samt faldunderlag                             |          |                                                                                          | Plastikdud mangler på møtrik ved koldbøttestang.                                            |            |             |
|                             | Balancebom<br>Beslag, træværk samt faldunderlag                                   |          |                                                                                          | Flere lodrette og vandrette stolper er revnet og står snarest for udskiftning.              |            |             |
|                             | Bord/bænkesæt<br>Træværk samt beslag                                              | X        |                                                                                          | Gamle bord/bænkesæt bortskaffes.                                                            |            |             |
| LILLE LEGEPLADS             | Mål, 2 stk.<br>Stabilitet, net, løse dele                                         | X        |                                                                                          |                                                                                             |            |             |
|                             | Gynger<br>Beslag, gynger og træværk, samt faldunderlag                            | X        |                                                                                          | Begyndende råd i stolper.<br>Overlægger er revnet i begge ender frem til gennemgående bolt. |            |             |
|                             | Ruchebane<br>Underlag, tjek for klemningsfare samt evt. op rifter og faldunderlag | X        |                                                                                          |                                                                                             |            |             |
|                             | Klatrenet<br>Beslag, net og træværk samt faldunderlag                             | X        |                                                                                          | Begyndende råd i stolper.                                                                   |            |             |
|                             | Bord/bænkesæt<br>Træværk samt beslag                                              | X        |                                                                                          |                                                                                             |            |             |
| Kontrol dato:<br>07-08-2023 |                                                                                   |          | Udført af:<br>Line Riber, Bo Laugesen, Max Christensen, Henning S. Poulsen og Jan Facius |                                                                                             |            |             |